

云南省涉重金属废渣堆存点环境隐患整治验收表

验收组织单位：镇康县生态环境保护委员会办公室

验收日期：2023 年 5 月 24 日

环境问题	镇康县大营盘铅锌矿选厂历史遗留涉重金属废渣堆存点			问题类型	成效复核涉重金属废渣堆存点		
整治方案编制情况	是 ☒ 否 ☐	编制单位	浙江迈泽水利水电勘测设计有限公司云南分公司	验收牵头部门	镇康县生态环境保护委员会办公室		
计划整治目标	规范堆存，完善“三防”措施，环境风险可控			整治目标完成情况	已完成		
整治措施							
措施 1：建设围墙、截洪沟、挡土墙、排水沟，开展植被恢复	责任单位	镇康县人民政府		整治时限	2020 年	完成情况	规定时限完成： ☒ 其他情况：已完成
措施 2：成效复核	责任单位	镇康县人民政府		整治时限	2023 年	完成情况	规定时限完成： ☐ 其他情况：风险可控
措施 3：	责任单位			整治时限		完成情况	规定时限完成： ☐ 其他情况：
措施 4：	责任单位			整治时限		完成情况	规定时限完成： ☐ 其他情况：
.....	责任单位			整治时限		完成情况	其他情况：

责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位	办理情况	
信息公开	是 ☒ 否 ☐	信息公开链接	镇康县人民政府公众信息网	
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	镇康县生态环境保护委员会办公室	调查情况 发出 15 份，收回 15 份，均表示满意
验收结论及签字	验收结论：2023 年 5 月 24 日，镇康县生态环境保护委员会办公室组织县工业和信息化局、县自然资源局、县应急管理局、县林业和草原局、县水务局、县农业农村局、市生态环境局镇康分局、镇康县南伞镇人民政府等单位对镇康县大营盘铅锌矿选矿厂历史遗留涉重金属废渣堆存点环境整治进行现场成效复核，形成验收意见：镇康县大营盘铅锌矿选矿厂历史遗留涉重金属废渣堆存点环境整治效果明显，有效阻断重金属进入周边农田等土地的路径，达到预期整治目标要求，环境风险可控，未发生反弹，一致同意通过县级初验并上报申请市级验收。 县水务局 胡飞 县工信局 杨忠文 县环保局 吴坤 县自然资源局 严海 县林草局 戴旭 县农业农村局 张利军 南伞镇人民政府 郭建 镇康县 郭文华 镇康生态环境局 杨梅			

云南省涉重金属废渣堆存点环境隐患整治验收表

验收组织单位：镇康县生态环境保护委员会办公室

验收日期：2023 年 5 月 24 日

环境问题	振兴矿业开发有限责任公司小河边铁矿小河边排土场		问题类型	开展环境风险隐患排查整治涉重金属废渣堆存点		
整治方案编制情况	是 ☐ 否 ☒	编制单位	验收牵头部门	镇康县生态环境保护委员会办公室		
计划整治目标	开展环境风险排查风险评估		整治目标完成情况	已完成		
整治措施						
措施 1: 开展环境风险排查风险评估	责任单位	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	整治时限	2023 年	完成情况	规定时限完成: ☒ 其他情况: 环境风险可控
措施 2:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐ 其他情况:
措施 3:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐ 其他情况:
措施 4:	责任单位		整治时限		完成情况	规定时限完成: ☐ 其他情况:

责任追究	是 ☐ 否 ☒	责任单位	办理情况	
信息公开	是 ☒ 否 ☐	信息公开链接	镇康县人民政府公众信息网	
群众满意度调查	是 ☒ 否 ☐	责任单位	镇康县振兴矿业开发有限公司	调查情况 发出 10 份，收回 10 份，均表示满意
验收结论及签字	验收结论：2023 年 5 月 24 日，镇康县生态环境保护委员会办公室组织县工业和信息化局、县自然资源局、县应急管理局、县林业和草原局、县水务局、县农业农村局、县生态环境局镇康分局、镇康县凤尾镇人民政府等单位对镇康县振兴矿业开发有限公司小河边铁矿小河边排土场风险隐患排查整治情况进行现场复核，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报，形成验收意见：企业自行开展的风险隐患排查和评估情况与现状基本一致，该公司排土场环境风险可控，一致同意通过县级初验并上报申请市级验收。 市生态环境局镇康分局：杨宇 镇康县生态环境保护站：李研 县工业和信息化局：杨忠文 镇康县自然资源局：胡衣 镇康县农业农村局：张科学 镇康县林业草原局：严洪 镇康县林草局：袁旭			